

## General de equipo

<u>Material</u>	<u>para movimiento</u>	<u>Fris aire</u>
tuberia de cobre	$3/4$ -----	5 mts
tuberia de cobre	$3/8$ -----	5 mts
camisa de cobre	$3/4$ -----	2
Codos de cobre	$3/4$ -----	3
Varilla de plata	5% -----	4
Robatex	$3/4 \times 3/8$ -----	<b>3</b> piezas
cinta aluminio	-----	1
campin gas	-----	1

## Herramientas necesarias

~~Material~~

aparato soldadura electrica

taladro

polidora (esmeril)

tijera para lamina

Bomba de vacio

Nitrogeno



# General de equipo

<u>Material</u>	<u>para</u>	<u>movimiento</u>	<u>Secretaria</u>
electro	2	16	
varilla roscada	3/8	2	(2 metros varilla)
Angulo	1/4 / 1/8	1	
tuerca y arandela	3/8	16	
Disco de corte	4"	1	
Cable acerado			
Cepos		16	
Spray Negro		1	
Carta aislante		1	
Cable electrico	12/3	5mts	
Cable electrico	16/2	5mts	
Cable de red		5mts	
tubo PVC	3/4	3mts	
Camisa PVC	3/4	1	
Code PVC	3/4	1	