



AIRE INTEGRAL

Res. San Ernesto, Sda. Fátima # 14-A
Col. Costa Rica, San Salvador.
E-mail: ventas@aireintegral.com
Cel. 7435-0648

DATOS DEL CLIENTE

HOJA DE SERVICIO No. 0060

Nombre: Distribuidora del Caribe
Dirección: Zona Industrial Santa Elena
Teléfono: _____ Fecha: 10-03-2021

ESTADO DEL EQUIPO INSPECCIONADO

Equipo en buenas condiciones

PROBLEMA REPORTADO

Se realizo mantenimiento preventivo
Equipo queda trabajando normal

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO

DETALLE

Modelo: mini split

Marca: lennox

Capacidad: 12,000btu

Ubicación: RR-HH

Serie Equipo: _____

limpieza de serpentín, bandeja
filtro, turbina, carcasa, derivadores

SOLUCION APLICADA

TRABAJO REALIZADO

- Rastreo de fuga
- Mantenimiento Correctivo
- Mantenimiento Preventivo
- Carga de gas
- Líneas Calentadas
- Otro

ESTADO

- A cotizar
- Pendiente Autorización
- Finalizado
- Pendiente de Solucionar

MATERIALES UTILIZADOS

MEDIDA

CANTIDAD

Por favor guardar este comprobante FIRMADO por técnico de servicio y cliente para uso de nuestras políticas de **GARANTÍA**. Como *Integral* extendemos una garantía de 30 días calendario sobre cualquier trabajo realizado de acuerdo a lo detallado en este comprobante. Cualquier falla de equipos donde se compruebe que no está relacionado con el trabajo detallado en este comprobante NO será tomado como garantía. Sobre productos en calidad de NUEVO se ofrece 1 AÑO de garantía o de acuerdo a garantía de fabricante.

Joel - Carlos
Técnico de Servicio

Luisito Reposa
Cliente

No. Ticket Asociado



AIRE INTEGRAL

Res. San Ernesto, Sda. Fátima # 14-A
Col. Costa Rica, San Salvador.
E-mail: ventas@aireintegral.com
Cel. 7435-0648

DATOS DEL CLIENTE

HOJA DE SERVICIO Nº **0061**

Nombre: Distribuidora del Caribe

Dirección: Zona Industrial Santa Elena

Teléfono:

Fecha: 20-03-2021

ESTADO DEL EQUIPO INSPECCIONADO

Equipo en buen estado

PROBLEMA REPORTADO

Se realizo mantenimiento preventivo
Equipo queda trabajando normal

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO

DETALLE

Modelo: mini split

Marca: Lennox

Capacidad: 12,000 Btu

Ubicación: Gerencia

Serie Equipo:

limpieza serpentín, bandeja, drenaje
turbina, filtro, carcasa,
desviadores

SOLUCION APLICADA

TRABAJO REALIZADO

- Rastreo de fuga
- Mantenimiento Correctivo
- Mantenimiento Preventivo
- Carga de gas
- Líneas Calentadas
- Otro

ESTADO

- A cotizar
- Pendiente Autorización
- Finalizado
- Pendiente de Solucionar

MATERIALES UTILIZADOS

MEDIDA

CANTIDAD

Por favor guardar este comprobante FIRMADO por técnico de servicio y cliente para uso de nuestras políticas de **GARANTÍA**. Como *Integral* extendemos una garantía de 30 días calendario sobre cualquier trabajo realizado de acuerdo a lo detallado en este comprobante. Cualquier falla de equipos donde se compruebe que no está relacionado con el trabajo detallado en este comprobante NO será tomado como garantía. Sobre productos en calidad de NUEVO se ofrece 1 AÑO de garantía o de acuerdo a garantía de fabricante.

Nelson - Carlos
Técnico de Servicio

Lisette Repora
Cliente

No. Ticket Asociado



AIRE INTEGRAL

Res. San Ernesto, Sda. Fátima # 14-A
Col. Costa Rica, San Salvador.
E-mail: ventas@aireintegral.com
Cel. 7435-0648

HOJA DE SERVICIO Nº

0062

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Distribuidora del Caribe
 Dirección: Zona Industrial Santa Elena
 Teléfono: _____ Fecha: 10-03-2021

ESTADO DEL EQUIPO INSPECCIONADO

Equipo en buen estado

PROBLEMA REPORTADO

Se realizó mantenimiento preventivo
Equipo queda trabajando normal

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO

DETALLE

Modelo: Piso techo
 Marca: Comfort star
 Capacidad: 36,000 BTU
 Ubicación: Ventas
 Serie Equipo: _____

SOLUCION APLICADA

TRABAJO REALIZADO

- Rastreo de fuga
 Mantenimiento Correctivo
 Mantenimiento Preventivo
 Carga de gas
 Líneas Calentadas
 Otro

ESTADO

- A cotizar Pendiente Autorización Finalizado Pendiente de Solucionar

MATERIALES UTILIZADOS

MEDIDA

CANTIDAD

Por favor guardar este comprobante FIRMADO por técnico de servicio y cliente para uso de nuestras políticas de **GARANTÍA**. Como *Integral* extendemos una garantía de 30 días calendario sobre cualquier trabajo realizado de acuerdo a lo detallado en este comprobante. Cualquier falla de equipos donde se compruebe que no está relacionado con el trabajo detallado en este comprobante NO será tomado como garantía. Sobre productos en calidad de NUEVO se ofrece 1 AÑO de garantía o de acuerdo a garantía de fabricante.

Nelson - Carlos
Técnico de Servicio

Livette Reposa
Cliente

No. Ticket Asociado



AIRE INTEGRAL

Res. San Ernesto, Sda. Fátima # 14-A
Col. Costa Rica, San Salvador.
E-mail: ventas@aireintegral.com
Cel. 7435-0648

| DATOS DEL CLIENTE | |
|-------------------|-----------------------------|
| Nombre: | Distribuidora del caribe |
| Dirección: | Zona Industrial Santa Elena |
| Teléfono: | Fecha: 10-03-2021 |

| ESTADO DEL EQUIPO INSPECCIONADO |
|---------------------------------|
| |
| |
| |

| PROBLEMA REPORTADO |
|-------------------------------------|
| Se realizo mantenimiento preventivo |
| Equipo queda trabajando normal |
| |
| |

| CARACTERISTICAS DEL EQUIPO | DETALLE |
|----------------------------|---|
| Modelo: mini split | limpieza de serpentín , drenaje , bandeja |
| Marca: lennox | turbina , carcasa |
| Capacidad: 18,000 | |
| Ubicación: Contabilidad | |
| Serie Equipo: # 1 | |

| SOLUCION APLICADA | TRABAJO REALIZADO |
|-------------------|--|
| | <input type="checkbox"/> Rastreo de fuga |
| | <input type="checkbox"/> Mantenimiento Correctivo |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento Preventivo |
| | <input type="checkbox"/> Carga de gas |
| | <input type="checkbox"/> Líneas Calentadas |
| | <input type="checkbox"/> Otro |

| | | | | |
|---------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| ESTADO | <input type="checkbox"/> A cotizar | <input type="checkbox"/> Pendiente Autorización | <input type="checkbox"/> Finalizado | <input type="checkbox"/> Pendiente de Solucionar |
|---------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|--|

| MATERIALES UTILIZADOS | MEDIDA | CANTIDAD |
|-----------------------|--------|----------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Por favor guardar este comprobante FIRMADO por técnico de servicio y cliente para uso de nuestras políticas de **GARANTÍA**. Como *Integral* extendemos una garantía de 30 días calendario sobre cualquier trabajo realizado de acuerdo a lo detallado en este comprobante. Cualquier falla de equipos donde se compruebe que no está relacionado con el trabajo detallado en este comprobante NO será tomado como garantía. Sobre productos en calidad de NUEVO se ofrece 1 AÑO de garantía o de acuerdo a garantía de fabricante.

Nelson-carlos Técnico de Servicio

[Signature] Cliente

_____ No. Ticket Asociado



AIRE INTEGRAL

Res. San Ernesto, Sda. Fátima # 14-A
Col. Costa Rica, San Salvador.
E-mail: ventas@aireintegral.com
Cel. 7435-0648

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Distribuidora del caribe
 Dirección: Zona industrial Santa Elena
 Teléfono: _____ Fecha: 10-03-2021

ESTADO DEL EQUIPO INSPECCIONADO

Equipo en buenas condiciones

PROBLEMA REPORTADO

Se realizo mantenimiento preventivo
Equipo queda trabajando normal

| CARACTERISTICAS DEL EQUIPO | DETALLE |
|--------------------------------|--|
| Modelo: | <u>Limpieza de Serpentina, bandeja</u> |
| Marca: <u>Lemox</u> | <u>drenaje, turbina, carcasa</u> |
| Capacidad: <u>18,000</u> | |
| Ubicación: <u>Contabilidad</u> | |
| Serie Equipo: <u>A 2</u> | |

| SOLUCION APLICADA | TRABAJO REALIZADO |
|-------------------|--|
| | <input type="checkbox"/> Rastreo de fuga |
| | <input type="checkbox"/> Mantenimiento Correctivo |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento Preventivo |
| | <input type="checkbox"/> Carga de gas |
| | <input type="checkbox"/> Líneas Calentadas |
| | <input type="checkbox"/> Otro |

ESTADO A cotizar Pendiente Autorización Finalizado Pendiente de Solucionar

| MATERIALES UTILIZADOS | MEDIDA | CANTIDAD |
|-----------------------|--------|----------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Por favor guardar este comprobante FIRMADO por técnico de servicio y cliente para uso de nuestras políticas de **GARANTÍA**. Como *Integral* extendemos una garantía de 30 días calendario sobre cualquier trabajo realizado de acuerdo a lo detallado en este comprobante. Cualquier falla de equipos donde se compruebe que no está relacionado con el trabajo detallado en este comprobante NO será tomado como garantía. Sobre productos en calidad de NUEVO se ofrece 1 AÑO de garantía o de acuerdo a garantía de fabricante.

Joel - Carlos
Técnico de Servicio

[Signature]
Cliente

No. Ticket Asociado

