



AIRE INTEGRAL

Res. San Ernesto, Sda. Fátima # 14-A
Col. Costa Rica, San Salvador.
E-mail: ventas@aireintegral.com
Cel. 7435-0648

DATOS DEL CLIENTE

HOJA DE MANTENIMIENTO

Nº 0260

Nombre: Fundia Geo. Berlin
 Dirección: Berlin
 Teléfono: _____ Fecha: 12 Agosto 2021

ESTADO DEL EQUIPO INSPECCIONADO

R-22 decoloracion de carcasa

PROBLEMA REPORTADO


CARACTERISTICAS	DETALLE	
Modelo: <u>mini split</u>	CONDENSADOR	EVAPORADOR
Marca: <u>Lennox</u>	Presiones: Alta \ Psi / Baja <u>60</u> Psi	Serpentin: <input checked="" type="checkbox"/> Bandeja y tubería: <input checked="" type="checkbox"/>
Capacidad: <u>12,000</u>	Energía Compresor: Run / Común	Filtros: <input checked="" type="checkbox"/> Temperatura aire: <input checked="" type="checkbox"/>
Ubicación: <u>Server</u>	Start: / Amperaje: <u>5.1</u> / Voltaje: <u>220</u>	COMPRESOR
	Consumo de Energía Motor Condensador:	Nivel Aceite Cártter: Presostatos de Aceite
Serie Equipo:	Amperaje: <u>0.5</u> / Voltaje: <u>220</u>	Estado y Apriete de Borne:
	Ruidos o Vibraciones Anormales:	Estado de Resistencia de Cártter:

SOLUCION APLICADA	TRABAJO REALIZADO
<u>Se realiza mantenimiento preventivo</u>	<input type="checkbox"/> Rastreo de fuga
	<input type="checkbox"/> Mantenimiento Correctivo
	<input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento Preventivo
	<input type="checkbox"/> Carga de gas
	<input type="checkbox"/> Líneas Calentadas
	<input type="checkbox"/> Otro

ESTADO: A cotizar Pendiente Autorización Finalizado Pendiente de Solucionar

MATERIALES UTILIZADOS	MEDIDA	CANTIDAD

Por favor guardar este comprobante FIRMADO por técnico de servicio y cliente para uso de nuestras políticas de **GARANTÍA**. Como *Integral* extendemos una garantía de 30 días calendario sobre cualquier trabajo realizado de acuerdo a lo detallado en este Comprobante. Cualquier falla de equipos donde se compruebe que no está relacionado con el trabajo detallado en este comprobante **NO** será tomado como garantía. Sobre productos en calidad de **NUÉVO** se ofrece 1 AÑO de garantía o de acuerdo a garantía de fabricante.


FUNDASER BERLIN
Vanessa Martínez
 Firma y Nombre Cliente

Joel - Mauro
Técnico de Servicio

No. Ticket Asociado



AIRE INTEGRAL

Res. San Ernesto, Sda. Fátima # 14-A
Col. Costa Rica, San Salvador.
E-mail: ventas@aireintegral.com
Cel. 7435-0648

HOJA DE MANTENIMIENTO N° 0254

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Funda Geo Berlin
Dirección: Berlin
Teléfono: _____ Fecha: 12 Agosto 2021

ESTADO DEL EQUIPO INSPECCIONADO

P-22 Carcasa decolorada

PROBLEMA REPORTADO

CARACTERISTICAS	DETALLE	
Modelo: <u>mbnl split</u>	CONDENSADOR	EVAPORADOR
Marca: <u>comfort star</u>	Presiones: Alta \ Psi / Baja <u>60</u> Psi	Serpentín: <input checked="" type="checkbox"/> Bandeja y tubería: <input checked="" type="checkbox"/>
Capacidad: <u>24,000</u>	Energía Compresor: Run / Común	Filtros: <input checked="" type="checkbox"/> Temperatura aire: <input checked="" type="checkbox"/>
Ubicación: <u>oficina</u>	Start: / Amperaje: <u>5.1</u> / Voltaje: <u>220</u>	COMPRESOR
<u>Administrativa</u>	Consumo de Energía Motor Condensador:	Nivel Aceite Cártér: Presostatos de Aceite
Serie Equipo: <u>#2</u>	Amperaje: <u>0.6</u> / Voltaje: <u>220</u>	Estado y Apriete de Borne:
	Ruidos o Vibraciones Anormales:	Estado de Resistencia de Cártér:

SOLUCION APLICADA	TRABAJO REALIZADO
<u>Se realizo mantenimiento preventivo</u>	<input type="checkbox"/> Rastreo de fuga
	<input type="checkbox"/> Mantenimiento Correctivo
	<input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento Preventivo
	<input type="checkbox"/> Carga de gas
	<input type="checkbox"/> Líneas Calentadas
	<input type="checkbox"/> Otro

ESTADO: A cotizar Pendiente Autorización Finalizado Pendiente de Solucionar

MATERIALES UTILIZADOS	MEDIDA	CANTIDAD

Por favor guardar este comprobante FIRMADO por técnico de servicio y cliente para uso de nuestras políticas de GARANTÍA. Como Integral extendemos una garantía de 30 días calendario sobre cualquier trabajo realizado de acuerdo a lo detallado en este Comprobante. Cualquier falla de equipos donde se compruebe que no está relacionado con el trabajo detallado en este comprobante NO será tomado como garantía. Sobre productos en garantía NUEVO se ofrece 1 AÑO de garantía o de acuerdo a garantía de fabricante.

Sol - Mauro
Técnico de Servicio

FUNDAGEO BERLIN
Vanessa Martinez
Firma y Nombre Cliente

No. Ticket Asociado



AIRE INTEGRAL

Res. San Ernesto, Sda. Fátima # 14-A
Col. Costa Rica, San Salvador.
E-mail: ventas@aireintegral.com
Cel. 7435-0648

DATOS DEL CLIENTE

HOJA DE MANTENIMIENTO

Nº 0255

Nombre: Funda Geo Berlin
Dirección: Berlin
Teléfono:

Fecha: 12 Agosto 2021

ESTADO DEL EQUIPO INSPECCIONADO

R-410a

PROBLEMA REPORTADO

CARACTERISTICAS

DETALLE

Modelo: Piso techo
Marca: Comcast star
Capacidad: 36,000
Ubicación: Sala Reuniones

CONDENSADOR

Presiones: Alta 540 Psi / Baja 120 Psi
Energía Compresor: Run / Común
Start: / Amperaje: 15.1 / Voltaje: 220

EVAPORADOR

Serpentin: Bandeja y tubería:
Filtros: Temperatura aire:

COMPRESOR

Serie Equipo:

Consumo de Energía Motor Condensador:
Amperaje: 2.1 / Voltaje: 220
Ruidos o Vibraciones Anormales:

Nivel Aceite Cártter: Presostatos de Aceite
Estado y Apriete de Borne:
Estado de Resistencia de Cártter:

SOLUCION APLICADA

TRABAJO REALIZADO

Se realizo mantenimiento preventivo

- Rastreo de fuga
- Mantenimiento Correctivo
- Mantenimiento Preventivo
- Carga de gas
- Líneas Calentadas
- Otro

ESTADO: A cotizar Pendiente Autorización Finalizado Pendiente de Solucionar


MATERIALES UTILIZADOS

MEDIDA

CANTIDAD

Por favor guardar este comprobante FIRMADO por técnico de servicio y cliente para uso de nuestras políticas de **GARANTÍA**. Como *Integral* extendemos una garantía de 30 días calendario sobre cualquier trabajo realizado de acuerdo a lo detallado en este Comprobante. Cualquier falla de equipos donde se compruebe que no está relacionado con el trabajo detallado en este comprobante NO será tomado como garantía. Sobre productos en rango de **NOUVO** se ofrece 1 AÑO de garantía o de acuerdo a garantía de fabricante.

Jed - Vladimir


VANESA MARTINEZ



AIRE INTEGRAL

Res. San Ernesto, Sda. Fátima # 14-A
Col. Costa Rica, San Salvador.
E-mail: ventas@aireintegral.com
Cel. 7435-0648

HOJA DE MANTENIMIENTO N° 0256

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Funda Geo Berlin
 Dirección: Berlin
 Teléfono: _____ Fecha: 12, Agosto 2024

ESTADO DEL EQUIPO INSPECCIONADO

R-410g

PROBLEMA REPORTADO

CARACTERISTICAS	DETALLE	
Modelo: <u>Piso-techo</u>	CONDENSADOR	EVAPORADOR
Marca: <u>Comfortstar</u>	Presiones: Alta <u>50</u> Psi / Baja <u>25</u> Psi	Serpentin: <input checked="" type="checkbox"/> Bandeja y tubería: <input checked="" type="checkbox"/>
Capacidad: <u>60,000</u>	Energía Compresor: Run / Común	Filtros: <input checked="" type="checkbox"/> Temperatura aire: <input checked="" type="checkbox"/>
Ubicación: <u>Informática</u>	Start: / Amperaje: <u>2.3</u> / Voltaje: <u>220</u>	COMPRESOR
	Consumo de Energía Motor Condensador:	Nivel Aceite Cártér: Presostatos de Aceite
Serie Equipo:	Amperaje: <u>1</u> / Voltaje: <u>220</u>	Estado y Apriete de Borne:
	Ruidos o Vibraciones Anormales:	Estado de Resistencia de Cártér:

SOLUCION APLICADA

Se realizo mantenimiento preventivo

TRABAJO REALIZADO

- Rastreo de fuga
- Mantenimiento Correctivo
- Mantenimiento Preventivo
- Carga de gas
- Líneas Calentadas
- Otro

ESTADO: A cotizar Pendiente Autorización Finalizado Pendiente de Solucionar

MATERIALES UTILIZADOS

MEDIDA

CANTIDAD

Por favor guardar este comprobante FIRMADO por técnico de servicio y cliente. Para uno de nuestras políticas de GARANTÍA. Como Integral extendemos una garantía de 30 días calendario sobre cualquier trabajo realizado de acuerdo a lo detallado en este Comprobante. Sobre cualquier falla de equipos donde se compruebe que no está relacionado con el trabajo detallado en este comprobante NO será tomado como garantía. Sobre productos en garantía de NUEVO se ofrece 1 AÑO de garantía o de acuerdo a garantía de fabricante.

José Vladimir
Técnico de Servicio

VAIVESA MARTINEZ
Firma y Nombre Cliente

No. Ticket Asociado



AIRE INTEGRAL

Res. San Ernesto, Sda. Fátima # 14-A
Col. Costa Rica, San Salvador.
E-mail: ventas@aireintegral.com
Cel. 7435-0648

DATOS DEL CLIENTE

HOJA DE MANTENIMIENTO Nº 0259

Nombre: Funda Geo Berlin

Dirección: Berlin

Teléfono:

Fecha: 12 Agosto 2021

ESTADO DEL EQUIPO INSPECCIONADO

R-22 Condensador oxidado

PROBLEMA REPORTADO


CARACTERISTICAS	DETALLE	
Modelo: <u>mini split</u>	CONDENSADOR	EVAPORADOR
Marca: <u>Lennox</u>	Presiones: Alta <u>240</u> Psi / Baja <u>55</u> Psi	Serpentin: <input checked="" type="checkbox"/> Bandeja y tubería: <input checked="" type="checkbox"/>
Capacidad: <u>18,000</u>	Energía Compresor: Run / Común	Filtros: <input checked="" type="checkbox"/> Temperatura aire: <input checked="" type="checkbox"/>
Ubicación: <u>Of. Dirección</u>	Start: / Amperaje: <u>2.1</u> / Voltaje: <u>220</u>	COMPRESOR
<u>ejecutiva</u>	Consumo de Energía Motor Condensador:	Nivel Aceite Cártar: Presostatos de Aceite
Serie Equipo:	Amperaje: <u>1.2</u> / Voltaje: <u>220</u>	Estado y Apriete de Borne:
	Ruidos o Vibraciones Anormales: <u>Si</u>	Estado de Resistencia de Cártar:

SOLUCION APLICADA	TRABAJO REALIZADO
<u>Se realizo mantenimiento preventivo</u>	<input type="checkbox"/> Rastreo de fuga
<u>Condensador picado, Dañado por oxido</u>	<input type="checkbox"/> Mantenimiento Correctivo
<u>avanzado, base de condensador picada</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento Preventivo
<u>Condensador Pioneer</u>	<input type="checkbox"/> Carga de gas
	<input type="checkbox"/> Líneas Calentadas
	<input type="checkbox"/> Otro

ESTADO: A cotizar Pendiente Autorización Finalizado Pendiente de Solucionar

MATERIALES UTILIZADOS	MEDIDA	CANTIDAD

Por favor guardar este comprobante FIRMADO por técnico de servicio y cliente para ser de nuestras políticas de **GARANTÍA**. Como *Integral* extendemos una garantía de 30 días calendario sobre cualquier trabajo realizado de acuerdo a lo detallado en este Comprobante. En cualquier falla de equipos donde se compruebe que no está relacionado con el trabajo detallado en este comprobante NO será tomado como garantía. Sobre productos en calidad de **NUÉVO** se ofrece 1 AÑO de garantía o de acuerdo a garantía de fabricante.



Joel Vladimir
Técnico de Servicio

VANESSA MARTINE
Firma y Nombre Cliente

No. Ticket Asociado



AIRE INTEGRAL

Res. San Ernesto, Sda. Fátima # 14-A
Col. Costa Rica, San Salvador.
E-mail: ventas@aireintegral.com
Cel. 7435-0648

DATOS DEL CLIENTE

HOJA DE MANTENIMIENTO N° 0257

Nombre: Fundeo Geo Berlin
 Dirección: Berlin
 Teléfono: _____ Fecha: 12 Agosto 2021

ESTADO DEL EQUIPO INSPECCIONADO

R-22a decoloracion de carcasa

PROBLEMA REPORTADO

CARACTERISTICAS	DETALLE	
	CONDENSADOR	EVAPORADOR
Modelo: <u>Piso techo</u>	Presiones: Alta <u>50</u> Psi / Baja <u>60</u> Psi	Serpentin: <input checked="" type="checkbox"/> Bandeja y tubería: <input checked="" type="checkbox"/>
Marca: <u>comfort star</u>	Energía Compresor: Run / Común	Filtros: <input checked="" type="checkbox"/> Temperatura aire: <input checked="" type="checkbox"/>
Capacidad: <u>60,000</u>	Start: / Amperaje: <u>2.9</u> / Voltaje: <u>220</u>	COMPRESOR
Ubicación: <u>Auditorio</u>	Consumo de Energía Motor Condensador:	Nivel Aceite Cártter: Presostatos de Aceite
<u># 1</u>	Amperaje: <u>1.1</u> / Voltaje: <u>220</u>	Estado y Apriete de Borne:
Serie Equipo:	Ruidos o Vibraciones Anormales:	Estado de Resistencia de Cártter:

SOLUCION APLICADA	TRABAJO REALIZADO
<u>Se realizo mantenimiento preventivo</u>	<input type="checkbox"/> Rastreo de fuga <input type="checkbox"/> Mantenimiento Correctivo <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento Preventivo <input type="checkbox"/> Carga de gas <input type="checkbox"/> Líneas Calentadas <input type="checkbox"/> Otro

ESTADO: A cotizar Pendiente Autorización Finalizado Pendiente de Solucionar

MATERIALES UTILIZADOS	MEDIDA	CANTIDAD

Por favor guardar este comprobante FIRMADO por técnico de servicio y cliente para uso de las políticas de GARANTÍA. Como Integral extendemos una garantía de 30 días calendario sobre cualquier trabajo realizado de acuerdo a lo detallado en este Comprobante. Cualquier falla de equipos donde se compruebe que no está relacionado con el trabajo detallado en este comprobante NO será tomado como garantía. Sobre productos en calidad de NUEVO se ofrece 1 AÑO de garantía o de acuerdo a garantía de fabricante.

Jed - Mauro
Técnico de Servicio

VANESSA MARTINEZ
Firma y Nombre Cliente

No. Ticket Asociado



AIRE INTEGRAL

Res. San Ernesto, Sda. Fátima # 14-A
Col. Costa Rica, San Salvador.
E-mail: ventas@aireintegral.com
Cel. 7435-0648

HOJA DE MANTENIMIENTO Nº 0258

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Sunde Geo Berlin
 Dirección: Berlin
 Teléfono: _____ Fecha: 12, Agosto 2021

ESTADO DEL EQUIPO INSPECCIONADO

R-22 decoloracion de carcasa

PROBLEMA REPORTADO

CARACTERISTICAS	DETALLE	
	CONDENSADOR	EVAPORADOR
Modelo: <u>Diso techo</u>	Presiones: Alta <u>50</u> Psi / Baja <u>60</u> Psi	Serpentin: <input checked="" type="checkbox"/> Bandeja y tubería: <input checked="" type="checkbox"/>
Marca: <u>Comfort star</u>	Energía Compresor: Run / Común	Filtros: <input checked="" type="checkbox"/> Temperatura aire: <input checked="" type="checkbox"/>
Capacidad: <u>60,000</u>	Start: / Amperaje <u>23.4</u> / Voltaje <u>220</u>	COMPRESOR
Ubicación: <u>Auditorio</u>	Consumo de Energía Motor Condensador:	Nivel Aceite Cártter: Presostatos de Aceite
<u>H2</u>	Amperaje: <u>1.2</u> / Voltaje: <u>220</u>	Estado y Apriete de Borne:
Serie Equipo:	Ruidos o Vibraciones Anormales:	Estado de Resistencia de Cártter:

SOLUCION APLICADA	TRABAJO REALIZADO
<u>Se realizo mantenimiento preventivo</u>	<input type="checkbox"/> Rastreo de fuga
	<input type="checkbox"/> Mantenimiento Correctivo
	<input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento Preventivo
	<input type="checkbox"/> Carga de gas
	<input type="checkbox"/> Líneas Calentadas
	<input type="checkbox"/> Otro
ESTADO: <input type="checkbox"/> A cotizar <input type="checkbox"/> Pendiente Autorización <input type="checkbox"/> Finalizado <input type="checkbox"/> Pendiente de Solucionar	

MATERIALES UTILIZADOS	MEDIDA	CANTIDAD

Por favor guardar este comprobante FIRMADO por técnico de servicio y cliente para uso de nuestras políticas de **GARANTÍA**. Como *Integral* extendemos una garantía de 30 días calendario sobre cualquier trabajo realizado de acuerdo a lo detallado en este Comprobante. La garantía de equipos donde se compruebe que no está relacionado con el trabajo detallado en este comprobante NO será tomado como garantía. Sobre productos de calidad **NUEVO** se ofrece 1 AÑO de garantía o de acuerdo a garantía de fabricante.

bed - Vladimir
Técnico de Servicio

VANESSA MARTINEZ
Firma y Nombre Cliente

No. Ticket Asociado