

## Estatus de equipo de aire acondicionado (Con base a los reportes entregados)

**Empresa:** General de Equipos    **Fecha:** 22-02-2021    **Secretaria:** Olga López

#	UBICACIÓN	TIPO	MARCA	Capacidad (BTU)	OBSERVACIONES	COMENTARIO	# REPORTE
1	Sala #2	Minisplit	UNITEC	18,000	Necesita Reparación	Se realizó mantenimiento preventivo. Necesita cambio de motor ventilador	-
2	Sala #1	Central	ComfortStar	36,000	Normal	Se realizó mantenimiento preventivo, el equipo queda operando normal.	-
3	Sala #4	Central	ComfortStar	60,000	Normal	Se realizó mantenimiento preventivo, el equipo queda operando con normalidad.	-
4	Oficina de maquinaria	Minisplit	Miller	12,000	Normal	Se realizó mantenimiento preventivo, el equipo queda operando normal.	-
5	Servidor	Minisplit	York	24,000	Necesita mantenimiento correctivo	Se realizó mantenimiento preventivo, equipo necesita correctivo para mejorar trabajo de enfriamiento	-
6	Informática 2	Ventana	Samsung	18,000	Normal	Se realizó mantenimiento preventivo, el equipo queda operando normal.	-
7	Informática 1	Piso techo	UNITEC	36,000	Normal	Se realizó mantenimiento preventivo, el equipo queda operando normal.	-
8	Recepción	Ventana	ComfortStar	5,000	Normal	Se realizó mantenimiento preventivo, el equipo queda operando normal.	-
9	Bodegas DMI	Minisplit	Lennox	24,000	Normal	Se realizó mantenimiento preventivo, el equipo queda operando normal.	-
10	Pasillo/gerencia general	Central	ComfortStar	60,000	Normal	Se realizó mantenimiento preventivo, el equipo queda operando normal.	-
11	Oficina Ing. Selva	Central	Innovair	60,000	Normal	Se realizó mantenimiento preventivo, el equipo queda operando normal.	-
12	Administración	Central	Carrier	60,000	Normal	Se realizó mantenimiento preventivo, el equipo queda operando normal.	-
13	Maquinaria DMI	Central	Innovair	36,000	Normal	Se realizó mantenimiento preventivo, el equipo queda operando normal.	-