



## Estatus de equipo de aire acondicionado (Con base a los reportes entregados)

**Empresa:** General de Equipos    **Fecha:** 11-11-2020    **Encargado:** Olga López

#	UBICACIÓN	TIPO	MARCA	Capacidad (BTU)	OBSERVACIONES	COMENTARIO	# REPORTE
1	Sala #2	Minisplit	UNITEC	18,000	Necesita Reparación	No está operando en óptimas condiciones.	-
2	Sala #1	Central	Carrier	60,000	Normal	Se realizó mantenimiento preventivo, el equipo queda operando normal.	-
3	Sala #4	Central	Carrier	36,000	Normal	Se realizó mantenimiento preventivo, el equipo queda operando con normalidad.	-
4	Oficina de maquinaria	Minisplit	Miller	12,000	Normal	Se realizó mantenimiento preventivo, el equipo queda operando normal.	-
5	Servidor	Minisplit	York	18,000	Necesita mantenimiento correctivo	Presiones de gas normles, pero la temperatura no puede bajarse.	-
6	Informática 2	Ventana	Samsung	9,000	Normal	Se realizó mantenimiento preventivo, el equipo queda operando normal.	-
7	Informática 1	Piso techo	UNITEC	36,000	Normal	Se realizó mantenimiento preventivo, el equipo queda operando normal.	-
8	Recepción	Ventana	ConfortStar	5,000	Normal	Se realizó mantenimiento preventivo, el equipo queda operando normal.	-
9	Bodegas DMI	Minisplit	Lennox	24,000	Normal	Se realizó mantenimiento preventivo, el equipo queda operando normal.	-
10	Pasillo/gerencia general	Central	ConfortStar	60,000	Normal	Se realizó mantenimiento preventivo, el equipo queda operando normal.	-
11	Oficina Ing. Selva	Central	Innovair	60,000	Normal	Se realizó mantenimiento preventivo, el equipo queda operando normal.	-
12	Administración	Central	Carrier	60,000	Necesita Reparación	El equipo presenta problemas en serpentín. (está picado).	-
13	Maquinaria DMI	Central	Innovair	36,000	Normal	Se realizó mantenimiento preventivo, el equipo queda operando normal.	-