



AIRE INTEGRAL

Res. San Ernesto, Sda. Fátima # 14-A
Col. Costa Rica, San Salvador.
E-mail: ventas@aireintegral.com
Cel. 7435-0648

DATOS DEL CLIENTE

HOJA DE MANTENIMIENTO N° **0253**

Nombre: Funda Geo

Dirección: Chinameca

Teléfono: _____ Fecha: 12 Agosto 2024

ESTADO DEL EQUIPO INSPECCIONADO

24102

PROBLEMA REPORTADO

CARACTERISTICAS	DETALLE	
Modelo: <u>mini split</u>	CONDENSADOR	EVAPORADOR
Marca: <u>MC Quay</u>	Presiones: Alta / Psi / Baja <u>125</u> Psi	Serpentin: <input checked="" type="checkbox"/> Bandeja y tubería: <input checked="" type="checkbox"/>
Capacidad: <u>36,000</u>	Energía Compresor: Run / Común	Filtros: <input checked="" type="checkbox"/> Temperatura aire: <input checked="" type="checkbox"/>
Ubicación: <u>Informativa</u>	Start: / Amperaje: <u>8.5</u> / Voltaje: <u>220</u>	COMPRESOR
	Consumo de Energía Motor Condensador:	Nivel Aceite Cáter: Presostatos de Aceite
Serie Equipo:	Amperaje: <u>0.6</u> / Voltaje: <u>220</u>	Estado y Apriete de Borne:
	Ruidos o Vibraciones Anormales:	Estado de Resistencia de Cáter:

SOLUCION APLICADA

Se realizó mantenimiento preventivo

TRABAJO REALIZADO

- Rastreo de fuga
- Mantenimiento Correctivo
- Mantenimiento Preventivo
- Carga de gas
- Líneas Calentadas
- Otro

ESTADO: A cotizar Pendiente Autorización Finalizado Pendiente de Solucionar

MATERIALES UTILIZADOS

MEDIDA

CANTIDAD

MATERIALES UTILIZADOS	MEDIDA	CANTIDAD

Por favor guardar este comprobante FIRMADO por técnico de servicio y cliente para uso de nuestras políticas de **GARANTÍA**. Como *Integral* extendemos una garantía de 30 días calendario sobre cualquier trabajo realizado de acuerdo a lo detallado en este Comprobante. Cualquier falla de equipos donde se compruebe que no está relacionado con el trabajo detallado en este comprobante NO será tomado como garantía. Sobre productos en calidad de NUEVO se ofrece garantía o de acuerdo a garantía de fabricante.

Joel

Técnico de Servicio

[Firma] **FUNDACION CHINAMECA**

Firma y Nombre Cliente

No. Ticket Asociado



AIRE INTEGRAL

Res. San Ernesto, Sda. Fátima # 14-A
Col. Costa Rica, San Salvador.
E-mail: ventas@aireintegral.com
Cel. 7435-0648

HOJA DE MANTENIMIENTO N° 0252

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Funda Geo

Dirección: Chinameca

Teléfono: _____ Fecha: 12 Agosto 2021

ESTADO DEL EQUIPO INSPECCIONADO

R-410a

PROBLEMA REPORTADO

CARACTERISTICAS	DETALLE	
	CONDENSADOR	EVAPORADOR
Modelo: <u>mini split</u>	Presiones: Alta <u>135</u> Psi / Baja <u>85</u> Psi	Serpentín: <input checked="" type="checkbox"/> Bandeja y tubería: <input checked="" type="checkbox"/>
Marca: <u>Daikin</u>	Energía Compresor: Run / Común	Filtros: <input checked="" type="checkbox"/> Temperatura aire: <input checked="" type="checkbox"/>
Capacidad: <u>24,000</u>	Start: / Amperaje <u>6.3</u> / Voltaje <u>220</u>	COMPRESOR
Ubicación: <u>Of. operaciones</u>	Consumo de Energía Motor Condensador:	Nivel Aceite Cártel: Presostatos de Aceite
Serie Equipo:	Amperaje: <u>0.6</u> / Voltaje: <u>220</u>	Estado y Apriete de Borne:
	Ruidos o Vibraciones Anormales:	Estado de Resistencia de Cártel:

SOLUCION APLICADA	TRABAJO REALIZADO
<u>Se realizo mantenimiento preventivo</u>	<input type="checkbox"/> Rastreo de fuga <input type="checkbox"/> Mantenimiento Correctivo <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento Preventivo <input type="checkbox"/> Carga de gas <input type="checkbox"/> Líneas Calentadas <input type="checkbox"/> Otro

ESTADO: A cotizar Pendiente Autorización Finalizado Pendiente de Solucionar

MATERIALES UTILIZADOS	MEDIDA	CANTIDAD

Por favor guardar este comprobante FIRMADO por técnico de servicio y cliente para uso de nuestras políticas de **GARANTÍA**. Como *Integral* extendemos una garantía de 30 días calendario sobre cualquier trabajo realizado de acuerdo a lo detallado en este Comprobante. Cualquier falla de equipos donde se compruebe que no está relacionado con el trabajo detallado en este comprobante NO será tomado como garantía. Sobre productos en calidad de NUEVO se ofrece 1 AÑO de garantía o de acuerdo a garantía de fabricante.

José
Técnico de Servicio

[Firma]
Firma y Nombre Cliente

No. Ticket Asociado